

בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב - 2011:
להלן נתונים בדבר מצב תקינותם של קווי הביוב הראשיים בעיר גבעתיים

| שנת הנחה | ייעוד הקו | חומר | שם רחוב | קוטר | מצב תקינות הקו | חשיפה לקורוזיה |
|----------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|----------------|
| 1958 | קו חלוקה | אסבסט צמנט | תפוצות ישראל | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1958 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | תפוצות ישראל | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1958 | קו ביוב ציבורי | "פי.וי.סי. לפי ת"י 884" | תפוצות ישראל | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1961 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | הרצוג | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1961 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | הרצוג | 300 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1961 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | כורזין | 300 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1961 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | אלוף שדה | 300 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1959 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | המאבק | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1958 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | הדגנים | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1965 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | רחל | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| לא ידוע | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | דרך דוד בן גוריון | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 2013 | קו ביוב ציבורי | פוליטילן (ניפוצ) | ויצמן | 350 | טוב | |
| 2013 | קו ביוב ציבורי | פוליטילן (ניפוצ) | ויצמן | 300 | טוב | |
| 1958 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | "רמב"ם" | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1958 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | דרך השלום | 300 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| לא ידוע | קו ביוב ציבורי | "פי.וי.סי. לפי ת"י 884" | ערבי נחל | 300 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1963 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | שפע-טל | 300 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1963 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | שפע-טל | 400 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1963 | קו ביוב ציבורי | "פי.וי.סי. לפי ת"י 884" | שפע-טל | 400 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| לא ידוע | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | הלמד הא | 400 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1962 | קו ביוב ציבורי | לא ידוע | עלית הנוער | 500 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| לא ידוע | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | הלמד הא | 500 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| לא ידוע | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | הלמד הא | 450 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1965 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | כצנלסון | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 2013 | קו ביוב ציבורי | פוליטילן | שינקין | 315 | טוב | |
| לא ידוע | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | הלמד הא | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 1960 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | סירקין | 250 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |
| 2013 | קו ביוב ציבורי | פוליטילן | שינקין | 350 | טוב | |
| 1963 | קו ביוב ציבורי | אסבסט צמנט | שפע-טל | 300 | מחייב טיפול/שיקום/החלפה | רגיש לקורוזיה |

קו ראשי - קו שקוטרו עולה על 8".

לא ניתן לחשב כמות שפכים שעוברת בכל קו ראשי מאחר והקווים הינם גרוויטציוניים.

מצב תקינות הקווים - מדרג

| | |
|-------------------------|---|
| טוב | 1 |
| מחייב ניטור | 2 |
| מחייב טיפול/שיקום/החלפה | 3 |